Да, такое явление есть. Связано с невысоким КПД преобразователя питания, который, в свою очередь, стал следствием выполнения требований низкой цены и малых помех.